

Калининское МУП «Градостроительство»

Градостроительное заключение

от 29 мая 2013г.
ст. Калининская

№ 163

Градостроительное заключение подготовлено по заявке заведующей МБДОУ- детский сад комбинированного вида № 10, на предмет обеспечения требований беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.

Произведено обследование двухэтажного здания детского сада № 10, расположенного в ст. Старовеличковской по ул. Братьев Шаповаловых, 32 «А».

Обследованием на месте установлено: ширина двупольной входной двери составляет 1,40м (при норме 1,20м. одна створка), что не соответствует требованиям п.5.1.4 СП 59.13330. 2012. Замена дверей должна быть произведена в случае реконструкции или капитального ремонта здания. Вход в здание осуществляется через тамбур размером 2,2 на 1,10 в глубину (при норме не менее 1,50м). Внутренняя входная дверь двупольная, размером 1,10м (при норме не менее 1,20 одна створка.). Непосредственно за входом в помещение № 7 на расстоянии 1,50м от внутренней входной двери находятся ступени для подъема на уровень 1-го этажа (45см). Высота цоколя здания от уровня отмостки составляет 0,74м. Входная дверь установлена на уровне 26см от отмостки. Над входной дверью имеется навес с водоотводом. Входная площадка и ступени не соответствует требованиям. Имеется пандус длиной 1,5м с уклоном 17%, при норме 5%. Для посещения помещений, расположенных на 2-ом этаже здания, необходимо устройство лифта или подъемной платформы. Лестничная клетка здания не отвечает требованиям СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» принятого постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001г. № 73, так как здание выстроено до разработки данного СНИПа.

Согласно СП.59.13330.2012 «СниП 35-01-2001» п.1.2, утвержденного приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011г. № 605, в случае невозможности полного приспособления

объекта для нужд МГН следует осуществлять мероприятия в рамках «разумного приспособления».

С этой целью необходимо произвести следующие мероприятия:

- покрытие пешеходной дорожки к зданию, пандуса и площадки должно быть из твёрдых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрации при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление обуви и колёс кресла-коляски при сырости и снеге;

-предусмотреть реконструкцию навеса с обеспечением водоотвода, с целью покрытия всей площадки и ступеней.

-произвести реконструкцию входной площадки и ступеней. Размер площадки с пандусом должен быть не менее 2,2х2,2м. Ширина ступеней 40см, высота 12-15см.;


-произвести реконструкцию пандуса. При существующей высоте крыльца длина пандуса, при уклоне 5%, должна составлять 5,20м. Пандус должен иметь бортики высотой 50мм и двустороннее ограждение поручнями на высоте 0,9 и 0,7м. Предусмотреть устройство навеса над пандусом. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчётливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.

-предусмотреть указатель направления, указывающий путь к пандусу;

- для инвалидов по зрению внизу и вверху лестницы должна быть предусмотрена контрастная окраска перед первой и последними ступенями шириной равной ширине проступи плюс 5 см (не менее 40см.). За 0,8-0,9м перед лестничным маршем должна быть предусмотрена тактильная полоса. Ширина тактильной полосы принимается 0,3-0,5м.

Вместо пандуса, в качестве варианта, возможно использование кнопки вызова на выносной опоре. Цвет кнопки должен отличаться от цвета опоры. Данное предложение должно быть согласовано с общественным объединением инвалидов (закон Краснодарского края от 27.04.2007г № 1229-КЗ ст.5, п.7.).

Директор КМУП «Градостроительство»



Р.Е.Шевченко

Калининское МУП «Градостроительство»
353780, Краснодарский край, Калининский район,
ст. Калининская, ул. Ленина, 151

Градостроительное заключение

от 9 октября 2020 года.

№ 10

ст. Калининская

Градостроительное заключение подготовлено по заявке и.о. заведующего МАДОУ –д/с №10 ст. Старовеличковской от 11.09.2020г. № 144.

Обследуемая входная группа находится, в центре ст. Старовеличковской, Краснодарского края, по ул. Братьев Шаповаловых, №32«А». Здание находится в общественно-деловой зоне. Обследование производится на предмет соблюдения мероприятий беспрепятственного доступа маломобильных групп населения на территорию детского сада №10.

Обследованием на месте установлено: калитка на входе на территорию детсада №10 расположена выше отметки тротуара на 0,16м. и ширина калитки составляет -1,28м. Площадка при входе на территорию детсада имеет высоту - 0,33м. и ширину -1,26м. Существующий пандус не соответствует требованиям.

Согласно СП 59.13330.2016 «СНиП 35.01-2001» необходимо произвести следующие мероприятия:

- при существующей высоте площадки $h=0,16\text{м.}$, при уклоне 5%, необходимо устройство пандуса со стороны улицы длиной марша -3,2 м. Ширина пандуса должна быть 1,5м.
- при входе (внутри) на территории детсада, при существующей высоте площадки $h=0,33\text{м.}$, длина пандуса должна составлять -6,6м., ширина- 1,5м.
- пандус должен иметь бортики высотой 50мм и двустороннее ограждение поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м. Покрытие пандуса должно быть из твердых материалов, не создающих вибрации при движении, а так же предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление обуви и колес кресла-коляски при сырости и снеге, расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть 0,9-1,0м.

- пандус в своей верхней и нижней частях должен иметь свободное пространство размером не менее 1,5х1,5м.

- перед пандусом предусмотреть тактильно-контрастные указатели, глубина указателя должна быть 0,5-0,6 м. и заканчиваться на расстоянии 0,3м. от внешнего края пандуса.

Директор КМУП «Градостроительство»



Р.Е.Шевченко

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 10 станицы Старовеличковской

Место нахождения (адрес) 353793, Краснодарский край, Калининский район, ст. Старовеличковская, ул. Братьев Шаповаловых, №32А

Форма собственности объекта муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 10 станицы Старовеличковской
, ИНН 2333001174, тел (86163)2-64-72

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 2.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	Соответствует (0,93 м)	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	Соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-	п. 4.1.12

¹ Требования СП 59.13336.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3–0,5 м.	С	наличие	-	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:³	К	наличие	-	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 4.1.15
Поручни пандуса:			-	
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	-	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 4.1.15
Автостоянка			-	
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	-	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	-	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание.	К, О	не более 50 м.	-	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:			-	
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	-	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	-	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:			-	
- ширина	К	не менее 1,0 м.	-	рис. Д.5

³ При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- уклон	К	не более 10%	-	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	-	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	Соответствует	п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует (3,25 м)	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует (уклона нет)	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	Соответствует	п. 4.1.8
Открытая лестница:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	-	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу:³				
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	-	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-	п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 4.1.15
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	Отсутствуют	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	Отсутствуют	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подьема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Не соответствует (13 и 18 см)	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Не соответствует (27 см)	п. 4.1.12
- однообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Отсутствует	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе: ³	К	наличие	Имеется	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Не соответствует	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Не соответствует (19,8%)	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Отсутствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Отсутствует	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	Отсутствует	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	Отсутствует	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	Отсутствует	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	Отсутствует	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подьема более 3,0 м.)	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13
Входная площадка				
Размер входной площадки:				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	Не соответствует (1,35x1,49 м)	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Не соответствует	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	Соответствует	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Не соответствует (0,70м и 0,40м)	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует (10 см)	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	-	п. 5.1.5
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Не соответствует (2,2x1,10м)	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Не соответствует (1,10 обе створки)	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует (5 см)	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	-	п. 5.1.5
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Не соответствует (1,3 м)	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Не соответствует (1,05 м)	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	-	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Не соответствует (7 см)	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:			Отсутствуют	
- на стенах	С	не более 10 см.	Отсутствуют	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	Отсутствуют	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Не соответствует	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	требованиям-	п. 5.2.15
Поручни на высоте	О, С	90 см.	-	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	-	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	-	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	-	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	-	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу³ (в зону оказания услуги):				
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	-	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	-	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	-	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	-	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	-	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	-	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	-	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	-	п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	-	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных половен дверей	С	наличие	-	п. 5.1.5
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:	-		Лестничная клетка здания не отвечает требованиям-	СанП 35-01-2001
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	-	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	-	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	-	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	-	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	-	п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги⁴ – этаж 2				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	-	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	-	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	-	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	-	п. 7.1.9
Предприятия торговли				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и	К	не более 0,85 м.	-	п. 7.4.1

⁴ При оценке состояния доступности на объекте мес. обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
т.п.				
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	-	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	-	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	-	п. 7.4.2
Предприятия питания				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	-	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	-	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	-	п. 7.4.7
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	-	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	-	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	-	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	-	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	-	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 5.2.2

2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1

Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	Отсутствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	Отсутствует	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	Отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Отсутствует	п. 5.3.6

2.6. Средства информации – этаж 2

Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	Отсутствует	п. 5.5.4; 5.5.6

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Речевые информаторы	С	наличие	Отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	-	-	+	+
Пути движения	-	-	+	+
Зона оказания услуги	-	-	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	+	+
Средства информации	-	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Объект	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	Частично доступен			V	V
Объект недоступен	Не доступен	V	V		

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	Реконструкция входной лестницы в соответствии с п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261); п. 4.1.12. Реконструкция пандуса в соответствии с п. 4.1.14; п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261); п. 5.2.13